

LIITE 2.

# Tavase Oy:n Pälkäneen tuotantoalueen TUA3 tarkennettu rakenneselvitys

Mäkinen Joni FT, Dos.

12.02.2019

Maantieteen ja geologian laitos


Turun yliopisto

## LIITE 2a.

### Maatutkalinja 1/19

### Linja 1 Iltaruskontie

Project: Pälkäne\_Tavase\_03012019 Line: L1 pl1001-1014



..... = Tulkinta Mäkinen J. 12.02.2019

Keltainen alue = silttinen hiekka

Ruskea alue = moreeni

GEO-WORK OY


Häiriöheijasteet kalliopinnasta

## LIITE 2b.

### Maatutkalinja 2/19

### Linja 2 Onkkaalantie

Project: Pääkärä\_Tavase\_03012019 Line: L2 pl2001-2011



K375 = referenssikairaus

..... = Tulkinta Mäkinen J. 12.02.2019

Keltainen alue = silttinen hiekka

Ruskea alue = moreeni


GEO-WORK OY

Jäätikön reuna-asema  
Osin lajittunutta ainesta.

Maatutkalinja 3/19  
Linja 3 Lahdentie

*Moreeniselänne jatkuu  
lounaaseen kairaukselle 289*

*Moreeniselänne jatkuu lounaaseen  
kairaukselle 321*




K282 = referenssikairaus

..... = Tulkinta Mäkinen J. 12.02.2019

Merkkiaineen todennäköinen  
itäinen kulkeutumisreitti  
putken 251 kautta.

LIITE 2d.



## LIITE 2e.

