


Tavase Oy:n Pälkäneen tuotantoalueen TUA3 tarkennettu rakenneselvitys



..... = maatutkalinja 100 MHz Geo-Work 2009

..... = maatutkalinja 40 MHz Geo-Work 2010a

--- = maatutkalinja 40 MHz Geo-Work 2019

----- = huonosti vettä johtava moreeni- ja kallioalue Taustialantien kynnysen lounaisosa

■ = heikosti vettä johtava moreeni-silttinen hiekka

■ = heikosti vettä johtava moreeniselänne

■ = moreeni tai kallio pääosin pohjavesipinnan yläpuolella

■ = kallio pohjavesipinnan yläpuolella

■ = Taustialantien kynnys